NOTA : LAS COTAS DE CADA CUMBRERA SE MIDEN RESPECTO A SU CORNISA.

REHABILITACIÓN DE SIETE EDIFICACIONES PARA LOCAL COMERCIAL Y NUEVE VIVIENDAS

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

CONSORCIO CASCOVELLO DE VIGO

Los Arquitectos

Situación	Manzana comprendida por las Rúas Ferrería, S. Sebastián y Subida a Costa
Peticionario	CONSORCIO DE CASCO VELLO
Fecha	Mayo de 2.010
Expediente	0106
Arquitectos :	Perfecto Cendón Domínguez F. Javier Vázquez Fernández

A/05

PLANTA DE CUBIERTAS

SUSTITUYE A:

ESCALA 1/50

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
VD104426/1
18/06/2010
VISADO
ÓS EFECTOS REGULAMENTARIOS

CENDÓN-VAZQUEZ ARQUITECTOS S.C.P. Príncipe 26 2º 36202 Vigo cendon-vazquez@coag.es T 986 113 673 F 986 113 693